
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ai sensi dell'art. 183, c. 9, e dell'art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Cap. 2256 imp. n. 2016/71

URAS li

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Siddi Marcella

Per copia conforme all'originale.
San Nicolò D'Arcidano li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA
(Sergio Cogato)

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

N. **72 / PM**

del **09.05.2016**

OGGETTO: Impegno di spesa per sostituzione lampade stroboscopiche e revisione periodica veicolo Daihatsu Terios targato DA842FW, presso Officina Biancu Paolo via Ugo Foscolo Marrubiu n. 17

CIG ZA91963AD9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

Considerato che con determina n. 53 del 12.04.2016 si è provveduto ad impegnare la somma necessaria per la sostituzione di una lampada stroboscopica del lampeggiante del veicolo Daihatsu Terios targato DA842FW, imp. n. 2016/71 sul cap. 2256.

Considerato che, effettuata la sostituzione della lampada, al collaudo della stessa si è verificato il malfunzionamento di una seconda lampada stroboscopica che deve essere sostituita.

Considerato altresì che il veicolo deve essere sottoposto a revisione periodica e risulta conveniente che la stessa ditta Biancu Paolo provveda, al fine di consegnare il veicolo circolante, ad effettuare direttamente la revisione presso centro autorizzato.

Preso atto che l'officina Biancu Paolo sita in via Ugo Foscolo n. 17 a Marrubiu conferma il preventivo di spesa già fornito per la precedente sostituzione della lampada per un costo complessivo di €. 368,80 aumentato dell'importo necessario per sottoporre il veicolo alla revisione periodica presso centro abilitato per un totale di €. €. 66,82 per una spesa complessiva di €. 435,62.

Visto l'impegno di spesa n. 2016/71 assunto al capitolo 2256 con determina n. 53 del 12.04.2016, considerato che lo stesso dovrà essere integrato della somma di €. 435,62 per complessivi €. 804,42 iva compresa.

Verificato certificato DURC della ditta officina Biancu Paolo di Marrubiu.

Verificate le disponibilità sul capitolo 2256, del bilancio preventivo in fase di approvazione per l'esercizio finanziario anno 2016;

Considerato che tale spesa non è dilazionabile in dodicesimi in la manutenzione straordinaria è necessaria per effettuare la revisione periodica del veicolo che è obbligo di legge.

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 4/2016 con il quale viene affidato l'incarico di responsabilità del servizio di vigilanza al sottoscritto.

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - funzioni e responsabilità della dirigenza.

Visto l'art. 165 c. 8 e c. 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - responsabili dei servizi e affidamento dei mezzi finanziari.

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00 e l'art. 30 - impegno di spesa - del Regolamento di Contabilità dell'Unione, recepito con Delib. Cons. Un. n. 13 del 28/12/2001.

DETERMINA

Di impegnare €. 435,62, ad integrazione dell'impegno di spesa n. 2016/71 sul capitolo di spesa 2256, int. 1-03-02-09-001, per complessivi €. 804,42 per la sostituzione di una seconda lampada stroboscopica del lampeggiante del veicolo Daihatsu Terios targato DA842FW e la revisione periodica dello stesso veicolo, a favore della ditta Officina Biancu Paolo sita in via Ugo Foscolo n. 17 a Marrubiu.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
COGATO Sergio